



Dasaita CB008 + SM001

"Коса" підключення

CAN інтерфейс CB008

SM001 перехідник GPS антени

Q Наведите курсор, чтобы увеличить

Dasaita 8,0 "Android 10,2 Автомобильный gps радио плеер для Nissan X-Trail parail 2014-2017 с Octa core ГБ 4 ГБ + 32 ГБ стерео Мультимедиа

[Посмотреть название на английском](#)

★★★★★ 4.8 (197 голоса(ов)) 325 заказа(ов)

Цена: US \$529.00 / шт.

Цена со скидкой: **US \$396.75** / шт. -25% Осталось дней: 2

Скидки ещё больше в приложении

Отправка из: Китай Германия

Цвет: 4G with CB008 SM001 CB011 build-in DSP CB008 build-in DSP

Количество ядер: Восемь ядер

Доставка: **Бесплатная доставка в Украине службой Seller's Shipping Method**

Расчётное время доставки: 23 дн. ?

Количество: - 1 + шт. (957 шт. доступно)

Общая стоимость: **US \$396.75**

Я замовляв CB008 + SM001.

Дослівно (я в них питаю яку саме вибрати): and we suggest you to order 4G cb008 sma001 , the SMA001 is the adapter for original GPS antenna


Ставив сам, тому нікого не можу порадити.


Голова НЕ підтримує супутникове радіо (Sirius XM Radio).

Голова НЕ має 3G/4G модема на борту!

В голові стоїть підсилювач TDA7850 ... "коса" розпінована так, що звук на "косу" знімається з підсилювача (!!!) голови з натяком, що далі мусять бути одразу динаміки.

Якщо у Вас авто з підсилювачем BOSE, то треба перепаковувати "косу", щоб звук не йшов з підсилювача на підсилювач. (!!!) Повідомте це інсталятору одразу, поки він не зробив фатальну помилку. (!!!) Може банально згоріти підсилювач BOSE!






Я собі косу повністю перепакував/перепаяв, щоб без зайвих з'єднань (там на тюльпанах звук і відео). Лише викинув, щоб не заважало.

Голова вміє вмикати зовнішній підсилювач - контакт №13 "AMP".

Connector No.	M108
Connector Name	AV CONTROL UNIT (WITH BOSE AUDIO SYSTEM)
Connector Color	WHITE



Terminal No.	Color of Wire	Signal Name
1	BR	AMP ON
2	R	FR SP LH (+)
3	G	FR SP LH (-)
4	V	RR SP LH (+)
5	LG	RR SP LH (-)
6	-	-

Terminal No.	Color of Wire	Signal Name
7	W	ACC
8	L	CAN-H
9	V	ILL (+), LIGHT SW
10	B	PRE AMP SHIELD
11	R	FR SP RH (+)
12	W	FR SP RH (-)
13	L	RR SP RH (+)
14	Y	RR SP RH (-)
15	-	-
16	-	-
17	R	CAN-L
18	G	SPEED SIGNAL
19	L	BAT
20	B	GND

У рідній голові є кронштейни (bracket) для кріплення голови. Я їх намагався приліпити до цієї голови ... не вистачило мені наполегливості (требі розрахувати положення, сверлити, різати різьбу), а продавець сказав, що (цитую): about the bracket, our device fixed by clamp, no need to use the bracket. Ну, нуу нід, так нуу нід. Голова легка - в принципі клемми мусять тримати.

Відео як запрограмувати клавішу на примусове увімкнення around view 360° monitor function: <https://www.sendspace.com/file/f9h2y3>

Пароль для доступу в меню спеціальних налаштувань (factory setting): 126

УВАГА!!! Якщо завести авто з відімкненим блоком індикації подушки пасажира (той, що під блоком керування кліматом) - загориться помилка подушок на приборці. "Тушиться" виключно Консалтом. Клема з акума на ніч, сервісні режими - до лампочки! Я пробував. Офіціали пояснюють це тим, що питання подушок дуже важливе, тому помилка записується надійно і просто так не стирається.

4G модем (WiFi роутер) застосовую такий Huawei E8372. Купляв тут: <https://ru.aliexpress.com/item/Unlocked-Huawei-E8372h-153-e8372-4g-wifi-dongle-4G-Wifi-4G-LTE-Wifi-Modem-PK-E8372/32781966474.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dtbaynN>

PS: we can put 100 usd value on invoice ;)))

PPS: будуть питання - питайте, поки ще не забув. :)